

MALOOBCHODNI CENIK SERVISU VIDLIC, TLUMICU A TELESKOPICKÝCH SEDLOVEK FOX a

Marzocchi*

(*od roku výroby 2010 starší na dotaz)
 Autorizované FOX a MARZOCCHI servisní centrum v ČR: RP CYKLO



Servis odpružených vidlic FOX

TYP VIDLICE	TYP PATRONY	Prachovky SKF	MOC s DPH	Těsnění olejová část	MOC s DPH	Těsnění vzduchová část	MOC s DPH	Číslo	Práce	Náplně MOC	MOC s DPH
32 mm FLOAT	FIT4 10mm pist	12508 (803-00-944)	990 Kč	12503 (803-00-960)	990 Kč	12505 (803-00-962)	590 Kč	15 + 10262	1 000 Kč	200 Kč	3 770 Kč
	FIT4 2020+ 8mm pist	12508 (803-00-944)	990 Kč	803-01-431	1 190 Kč	12505 (803-00-962)	590 Kč		1 000 Kč	200 Kč	3 970 Kč
	FIT4 Step Cast	12508 (803-00-944)	990 Kč	803-01-323	1 190 Kč	12505 (803-00-962)	590 Kč		1 000 Kč	200 Kč	3 970 Kč
	GRIP do r. 2018	12508 (803-00-944)	990 Kč	12633 (803-01-141)	1 190 Kč	12505 (803-00-962)	590 Kč		1 000 Kč	200 Kč	3 970 Kč
	GRIP 2019+	12508 (803-00-944)	990 Kč	803-01-320	890 Kč	12505 (803-00-962)	590 Kč		1 000 Kč	200 Kč	3 670 Kč
32 mm TALAS	GRIP do r. 2018	12508 (803-00-944)	990 Kč	12633 (803-01-141)	1 190 Kč	12505 (803-00-962)	590 Kč	15 + 10262	1 000 Kč	200 Kč	3 970 Kč
	RL/RLC OB	12508 (803-00-944)	990 Kč	11183 (803-00-078)	490 Kč	11383 (803-00-377)	690 Kč		1 000 Kč	200 Kč	3 370 Kč
32 mm F-SERIES/FLOAT (2015 a starší)	RL/RLC OB	12508 (803-00-944)	990 Kč	11183 (803-00-078)	490 Kč	-		15 + 10262	1 000 Kč	200 Kč	2 680 Kč
	CTD FIT	12508 (803-00-944)	990 Kč	11761 (803-00-807)	990 Kč	-			1 000 Kč	200 Kč	3 180 Kč
34 mm	Grip2 VVC 2021+	12502 (803-00-945)	1 100 Kč	803-01-494	990 Kč	12506 (803-00-963)	590 Kč	15 + 10262	1 000 Kč	200 Kč	3 880 Kč
	Bomber Z2	12502 (803-00-945)	1 100 Kč	803-01-430	490 Kč	12506 (803-00-963)	590 Kč		1 000 Kč	200 Kč	3 380 Kč
	FIT4 10mm pist	12502 (803-00-945)	1 100 Kč	12503 (803-00-960)	990 Kč	12506 (803-00-963)	590 Kč		1 000 Kč	200 Kč	3 880 Kč
	GRIP do r. 2018	12502 (803-00-945)	1 100 Kč	12633 (803-01-141)	1 190 Kč	12506 (803-00-963)	590 Kč		1 000 Kč	200 Kč	4 080 Kč
	GRIP 2019+	12502 (803-00-945)	1 100 Kč	803-01-320	890 Kč	12506 (803-00-963)	590 Kč		1 000 Kč	200 Kč	3 780 Kč
	FIT4 8mm pist	12502 (803-00-945)	1 100 Kč	803-01-431	1 190 Kč	12506 (803-00-963)	590 Kč		1 000 Kč	200 Kč	4 080 Kč
36 mm	R O/B	11970 (803-00-933)	1 100 Kč	11603 (803-00-508)	690 Kč	-		15 + 10262	1 000 Kč	200 Kč	2 990 Kč
	FIT4 10mm pist/NA2	11970 (803-00-933)	1 100 Kč	12504 (803-00-961)	1 090 Kč	803-01-226	590 Kč		1 000 Kč	200 Kč	3 980 Kč
	RC2/NA	11970 (803-00-933)	1 100 Kč	11594 (803-00-501)	1 190 Kč	12638 (803-00-588)	590 Kč		1 000 Kč	200 Kč	4 080 Kč
	RC2/NA2	11970 (803-00-933)	1 100 Kč	11594 (803-00-501)	1 190 Kč	803-01-226	590 Kč		1 000 Kč	200 Kč	4 080 Kč
	GRIP do r. 2018	11970 (803-00-933)	1 100 Kč	12633 (803-01-141)	1 190 Kč	803-01-226	590 Kč		1 000 Kč	200 Kč	4 080 Kč
	GRIP 2019+/ Bomber Z1/DJ	11970 (803-00-933)	1 100 Kč	803-01-320	890 Kč	803-01-226	590 Kč		1 000 Kč	200 Kč	3 780 Kč
	GRIP2	11970 (803-00-933)	1 100 Kč	803-01-316	890 Kč	803-01-226	590 Kč		1 000 Kč	200 Kč	3 780 Kč
	GRIP2 VVC 2021+	11971 (803-00-933)	1 100 Kč	803-01-494	990 Kč	803-01-226	590 Kč		1 000 Kč	200 Kč	3 880 Kč
38 mm	FIT4 8mm pist	803-01-493	1 290 Kč	803-01-549	1 190 Kč	803-01-487	590 Kč	15 + 10262	1 000 Kč	200 Kč	4 270 Kč
	Grip	803-01-493	1 290 Kč	803-01-320	890 Kč	803-01-487	590 Kč		1 000 Kč	200 Kč	3 970 Kč
	Grip2 vvc	803-01-493	1 290 Kč	803-01-494	990 Kč	803-01-487	590 Kč		1 000 Kč	200 Kč	4 070 Kč
40 mm pružinový model	FIT4	12509 (803-00-946)	1 290 Kč	12504 (803-00-961)	1 090 Kč	-		15 + 10262	1 000 Kč	200 Kč	3 580 Kč
	RC2	12509 (803-00-946)	1 290 Kč	11594 (803-00-501)	1 190 Kč	-			1 000 Kč	200 Kč	3 680 Kč
40 mm AIR vzduchový model	RC2	12509 (803-00-946)	1 290 Kč	11594 (803-00-501)	1 190 Kč	12507 (803-00-964)	590 Kč	15 + 10262	1 000 Kč	200 Kč	4 270 Kč
	GRIP/ Bomber 58	12509 (803-00-946)	1 290 Kč	803-01-320	890 Kč	12507 (803-00-964)	590 Kč		1 000 Kč	200 Kč	3 970 Kč
	GRIP2	12509 (803-00-946)	1 290 Kč	803-01-316	890 Kč	12507 (803-00-964)	590 Kč		1 000 Kč	200 Kč	3 970 Kč

Výměna kluzných pouzder

Výměna kluzných pouzder	32mm kluzná pouzdra	11201 (803-00-102)	990 Kč					32	750 Kč		1 740 Kč
	34mm kluzná pouzdra	11773 (803-00-277)	1 190 Kč						750 Kč		1 940 Kč
	36mm kluzná pouzdra	11260 (803-00-135)	1 190 Kč						750 Kč		1 940 Kč
	38mm kluzná pouzdra	803-01-596	1 190 Kč						750 Kč		1 940 Kč
	40mm kluzná pouzdra	11258 (803-00-136)	1 190 Kč						750 Kč		1 940 Kč

Servis teleskopických sedlovek FOX

TYP SEDLOVKY	Provedení	Těsnící sada		MOC s DPH				Číslo	Práce	Náplně MOC	MOC s DPH
Transfer	do r. 2018 100-150mm			74278 (803-01-140)	1 290 Kč			17 + 74280	1 000 Kč	250 Kč	2 540 Kč
	od r. 2018 100-150mm			803-01-255	1 290 Kč				1 000 Kč	250 Kč	2 540 Kč
	od r. 2018 175mm zdvih			803-01-382	1 490 Kč				1 000 Kč	250 Kč	2 740 Kč
Transfer2	Od r. 2021			803-01-497	1 690 Kč				1 000 Kč	250 Kč	2 940 Kč
Transfer SL	průměr 27,2mm			803-01-743	719 Kč				1 000 Kč	250 Kč	1 969 Kč
	průměr 30,9 a 31,6mm			803-01-637	1 390 Kč				1 000 Kč	250 Kč	2 640 Kč
D.O.S.S	všechna provedení			11772(803-00-812)	1 990 Kč				1 000 Kč	250 Kč	3 240 Kč

Servis tlumičů FOX

TYP TLUMIČE	Provedení	Specifická těsnění	MOC s DPH	Těsnění olejová část	MOC s DPH	Těsnění vzduchová část	MOC s DPH	Číslo	Práce	Náplně MOC	MOC s DPH
DHX2	2016-2020			10640 (803-00-950)	990 Kč	-		35 + 10262	1 200 Kč	200 Kč	2 390 Kč
	2021			803-01-488	1 390 Kč	-			1 200 Kč	200 Kč	2 790 Kč
DHX	2022			803-01-726	890 Kč				1 200 Kč	200 Kč	2 290 Kč
FLOAT X2	2016-18			10641 (803-00-951)	1 390 Kč	-			1 200 Kč	200 Kč	2 790 Kč
	2019-2020			803-01-317	1 690 Kč	-			1 200 Kč	200 Kč	3 090 Kč
	2021			803-01-489	1 690 Kč	-			1 200 Kč	200 Kč	3 090 Kč
FLOAT	DPS/CTD			10479 (803-00-816)	690 Kč	10259 (803-00-142)	790 Kč	16 + 10262	1 000 Kč	200 Kč	2 680 Kč
	FLOAT RP3/RP2/R			10258 (803-00-051)	590 Kč	10259 (803-00-142)	790 Kč		1 000 Kč	200 Kč	2 580 Kč
	FLOAT B/V			10395 (803-00-381)	590 Kč	10259 (803-00-142)	790 Kč		1 000 Kč	200 Kč	2 580 Kč
	FLOAT X (2014-17)			10489 (803-00-826)	690 Kč	10259 (803-00-142)	790 Kč		1 000 Kč	200 Kč	2 680 Kč
	FLOAT X (od r. 2022)			803-01-728	890 Kč	803-01-727	790 Kč		1 000 Kč	200 Kč	2 880 Kč
FLOAT - kola Trek	DRCV	10410 (803-00-489)	590 Kč	10479 (803-00-816)	690 Kč	10259 (803-00-142)	790 Kč		1 000 Kč	200 Kč	3 270 Kč
	Reactive	10617 (803-00-589)	590 Kč	10479 (803-00-816)	690 Kč	10259 (803-00-142)	790 Kč	1 000 Kč	200 Kč	3 270 Kč	
	Thru-Shaft 2020			803-01-435	790 Kč	10259 (803-00-142)	790 Kč	1 000 Kč	200 Kč	2 780 Kč	
	Thru-Shaft			803-01-157	1 290 Kč	-		35 + 10262	1 200 Kč	200 Kč	2 690 Kč
	ISOSTRUT			803-01-410	1 190 Kč	803-01-411	1 190 Kč		1 200 Kč	200 Kč	3 780 Kč
DHX 3.0/4.0/5.0, VAN R/RC, DHX RC, Bomber CR	VAN R/RC + DHX/ Bomber CR			10276 (803-00-122)	590 Kč	-		16 + 10262	1 000 Kč	200 Kč	1 790 Kč
	DHX RC2/RC4	0,5" píst		803-00-828	590 Kč	-			1 000 Kč	200 Kč	1 790 Kč
	DHX RC2/RC4	0,62" píst		10391 (803-00-379)	690 Kč	-			1 000 Kč	200 Kč	1 890 Kč
NUDE - kola SCOTT	Nude T/TR			10635 (803-00-867)	790 Kč	803-01-352	590 Kč	35 + 10262	1 200 Kč	200 Kč	2 780 Kč
	NUDE			10635 (803-00-867)	790 Kč	10259 (803-00-142)	790 Kč		1 200 Kč	200 Kč	2 980 Kč
DPX2	DPX2			803-01-283	1 390 Kč	10259 (803-00-142)	790 Kč	16 + 10262	1 000 Kč	200 Kč	3 380 Kč
GEMINI - kola Cannondale	GEMINI DPS			10479 (803-00-816)	690 Kč	803-01-154	690 Kč	35 + 10262	1 200 Kč	200 Kč	2 780 Kč
	GEMINI DPX2			803-01-283	1 390 Kč	803-01-154	690 Kč		1 200 Kč	200 Kč	3 480 Kč
DHX AIR 3.0/4.0/5.0	DHX AIR			10321 (803-00-143)	690 Kč	10259 (803-00-142)	790 Kč	16 + 10262	1 000 Kč	200 Kč	2 680 Kč
BRAIN - kola Specialized	Microbrain			10403 (803-00-456)	790 Kč	10422 (803-00-384)	790 Kč	16 + 10262	1 000 Kč	200 Kč	2 780 Kč
	BRAIN			10404 (803-00-457)	790 Kč	10259 (803-00-142)	790 Kč		1 000 Kč	200 Kč	2 780 Kč

DYAD - kola Cannondale	DYAD RT2			10428 (803-00-580)	990 Kč	-		33 + 10262	2 400 Kč	200 Kč	3 590 Kč
Tlumiče FLOAT servis vzduchové části				-		10259 (803-00-142)	790 Kč	18	750 Kč		1 540 Kč

Ceník je platný od 1.4.2022