



## **Ceník servisu pro rok 2022 vč. DPH**

Boxxer RC – RC2 2019 →	2 800 Kč
Boxxer RC/Race 2010-2018	2 000 Kč
Boxxer World cup Charger	2 400 Kč
Pike/Lyrik 35mm Charger do 2017	2 500 Kč
Pike/Lyrik 35mm Charger2 2018 →	2 750 Kč
Yari Charger do 2017	2 500 Kč
Yari Debon air 2018 →	2 750 Kč
Reba /Revelation U-turn	2 300 Kč
Sid XX a WC	2 750 Kč
ZEB RC	2 900 Kč
ZEB Carger2	2 900 Kč
35 Gold	2 450 Kč
Monarch mimo XX a Specialized	2 400 Kč

Monarch Plus	2 400 Kč
Vivid/Kage pružina	2 150 Kč
Vivid Air	2 900 Kč
Super Deluxe Air	2 750 Kč
Super Deluxe Coil	2 750 Kč
Deluxe	2 450 Kč
Reverb	2 800 Kč
monarch XX	2 750 Kč
Specialized	2 750 Kč
Domazání vzduchové komory tlumiče	250 Kč
Servis samostatného chargeru	1 500 Kč

Malý servis 50hodin 500 Kč + materiál vidlice nebo tlumiče.

Cena v ceníku obsahuje servisní práce, servisní sadu a náplně.

U modelové řady 2018,2019 a 2020 dochází k překrytí řad. Cena závisí na reálném vybavení vidlice.

Přestavby jsou řešeny individuálně.

Ceny se mohou lišit dle dostupnosti servisních sad a dovozu.